





Nix pille



Indstillinger på varmeunits

Indstillingerne på termostaterne for varme og varmt vand er nu blevet indstillet korrekt af Raklev Smedevirksomhed i forbindelse med gennemgangen af vores anlæg, hvilket har medført, at temperaturen på returvandet er sænket væsentligt til ca. 41 grader.

Termostaterne er sat på følgende, og skal forblive på denne indstilling.

Varme: 2,25 - Varmt vand: 3,0

Hvis der bliver problemer med varmen eller det varme vand, må reguleringsgrebene på varmeuniten ikke justeres. I stedet skal der forsøges med regulering af rumtermostaterne. Er der ikke varmt badevand, men varmt vand i køkkenhanen, skal termostaten i badeværelset justeres eller udskiftes. Hvis dette ikke hjælper, skal Carsten Jørgensen i nr. 37 kontaktes. Telefon: 40212123.